

Powiślańska Szkoła Wyższa, filia, ul. W. Sikorskiego 1/ ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna

Dziekanat

Informacje ogólne

- Adres: ul. Sikorskiego 1, budynek D, 83-400 Kościerzyna
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 2

Dojazd/dojście do budynku

Budynek nie jest ogrodzony. Od strony północnej znajduje się parking, na którym wydzielono dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada jedno główne wejście od strony wschodniej budynku, prowadzące do dziekanatu, wyposażone w jedną parę drzwi – otwieraną ręcznie

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się klatka schodowa. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony zachodniej nie została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami. Kondygnacje nie są wyposażone w tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Rozkład pomieszczeń

W budynku jest toaleta dla OzN. Przy schodach do wejścia na kondygnację budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

Wyposażenie wspomagające

Jednostka znajduje się na 2 kondygnacji budynku. Brak wyposażenia wspomagającego.

Ewakuacja

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

Czytelnia

Informacje ogólne

- Adres: Rynek 21, 83-400 Kościerzyna
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 3

Dojazd/dojście do budynku

Budynek nie jest ogrodzony. Do biblioteki prowadzą dwa wejścia. Jedno jest dostępne dla interesantów – wejście A (czytelników) od strony ul. Rynek 21. Oraz drugie wejście B dla pracowników od strony ul. Spichlerzowej. Biblioteka nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada podjazdu, wind, ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się klatka schodowa. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony zachodniej nie została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami. Kondygnacje nie są wyposażone w tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Rozkład pomieszczeń

W budynku nie ma toalety dla OzN. Brak oznaczeń ułatwiających poruszanie się.

Wyposażenie wspomagające

Jednostka znajduje się na wszystkich kondygnacjach budynku. Brak wyposażenia wspomagającego.

Ewakuacja

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

Centrum Symulacji Medycznych

Informacje ogólne

- Adres: ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 5

Dojazd/dojście do budynku

Budynek jest ogrodzony. Od strony wschodniej znajduje się parking, na którym wydzielono dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada jedno główne wejście, prowadzące do Centrum Symulacji Medycznych od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – obie pary otwierane automatycznie

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony południowej została wyposażona w windę, która prowadzi na 4 piętro, na 5 piętro prowadzą schody.

Dodatkowo, na każdej kondygnacji – zlokalizowane są tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille’a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest punkt informacyjny, szatnia oraz toaleta dla OzN. Wejście do budynku jest wyposażone w tablicę informacyjną z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

Wypożyczenie wspomagające

Jednostka znajduje się na 5 kondygnacji budynku. Brak wyposażenia wspomagającego.

Ewakuacja

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie jest zarówno dźwiękowy jak i wizualny system ewakuacyjny. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Zastosowano dźwiękowy system ostrzegawczy DSO.

Aula wykładowa budynek B

Informacje ogólne

- Adres: ul. Sikorskiego 1, budynek B, 83-400 Kościerzyna
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 2

Dojazd/dojście do budynku

Budynek nie jest ogrodzony. Od strony północnej znajduje się parking, na którym wydzielono jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada jedno główne wejście od strony zachodniej budynku, prowadzące do Auli, wyposażone w jedną parę drzwi – otwieraną ręcznie

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się klatka schodowa. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony zachodniej nie została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami. Kondygnacje nie są wyposażone w tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille’a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Rozkład pomieszczeń

Przy schodach do wejścia na kondygnację budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

Wypożyczenie wspomagające

Jednostka znajduje się na 2 kondygnacji budynku. Brak wyposażenia wspomagającego.

Ewakuacja

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

Salę dydaktyczne- budynek D

Informacje ogólne

- Adres: ul. Sikorskiego 1, budynek B, 83-400 Kościerzyna
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 2

Dojazd/dojście do budynku

Budynek nie jest ogrodzony. Od strony północnej znajduje się parking, na którym wydzielono dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada jedno główne wejście od strony wschodniej budynku, prowadzące do sal dydaktycznych, wyposażone w jedną parę drzwi – otwieraną ręcznie

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się klatka schodowa. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony zachodniej nie została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami. Kondygnacje nie są wyposażone w tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Rozkład pomieszczeń

W budynku jest toaleta dla OzN. Przy schodach do wejścia na kondygnację budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

Wypożaenie wspomagajace

Jednostka znajduje się na 2 kondygnacji budynku. Brak wyposażenia wspomagajacego.

Ewakuacja

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.